



PALL-X CLEAR

Sellador de 1 componente a base de agua, ideal para usar en especies de colores más claros o donde se desea un aspecto claro y natural.

Características

- Secado rápido, fácil aplicación
- Claro cuando está seco
- Excelente construcción y nivelación
- No sensible al calor
- Buena penetración/buen relleno
- Poco olor, muy bajo VOC

Beneficios

- Ahorra tiempo, es muy tolerante
- Permite que salga el color natural de todas las especies de madera
- Produce una gran apariencia cuando se usa con los acabados al agua PALLMANN®
- Clasificado para sistemas de calefacción por piso radiante
- Minimiza el riesgo de cualidades secundarias
- No penetrantes en los sitios de trabajo

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Envase: | 1 galón de plástico estadounidense |
| Color: | Blanco lechoso (húmedo), transparente (seco) |
| Olor: | Bajo, no agresivo |
| Sólidos: | 28 % |
| Contenido de VOC: | VOC no supera los 100 gramos por litro |
| Estabilidad: | Mínimo 12 meses* |
| Claridad: | Claro cuando seco, no amarillento |
| Grado de cobertura: | 450-500 pies cuadrados/gal. |
| Vida útil: | Ilimitada |
| Nivelación: | Excelente |
| Antiespumante: | Excelente |
| Tiempo de secado: | 1 a 2 horas** (condiciones de alta humedad y/o baja temperatura pueden prolongar el tiempo de secado) |
| Herramientas de aplicación: | Aplicador de barra en T, brocha, paño cortado a medida o rodillo. |
| Temperatura de almacenamiento y de trabajo: | Almacenar a 50-70 °F (10-20 °C)* y aplicar a temperatura ambiente de 65-75 °F (18-25 °C) para obtener los mejores resultados** |



USO SOBRE
TINTURAS
BLANCAS
O PASTEL

* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento

** Bajo condiciones óptimas de aplicación



PALLMANN®

wood floors. protected

PALL-X 325 CLEAR Instrucciones de uso:

ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS). SOLO PARA USO PROFESIONAL. Este producto cumple o excede todos los estándares estatales y federales de calidad del aire limpio y refleja nuestro compromiso con la salud personal, la calidad del aire interior y el medio ambiente. Para obtener asesoramiento técnico en caso necesario, antes de utilizar el producto, comuníquese telefónicamente con PALLMANN®, una división de Uzin Utz North America (1-866-505-4810).

Preparación

Lije y prepare el piso de madera de acuerdo con las directrices de lijado de la NAWFA (Asociación nacional de profesionales en pisos de madera de EE.UU.). Encontrará más información sobre estas instrucciones en www.nwfa.org. Tenga en cuenta que la secuencia de lijado final influirá en la profundidad del color de la tintura/del sellador y los patrones de rayado visibles. Antes de aplicar el sellador o la tintura, se recomienda siempre aspirar y secar con un paño seco, sin tratar y sin pelusas. Si aplica la tintura al piso antes del sellador y las capas de acabado siga las recomendaciones del fabricante sobre aplicación, compatibilidad y tiempos de secado.

El sistema de acabado PALLMANN® es un sistema de tres capas: 1 capa de SELLADOR PALLMANN® y 2 capas de acabado PALLMANN®. Se recomienda una tercera capa de acabado para áreas donde se prevé un tráfico intenso tanto en aplicaciones comerciales como residenciales. Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar SELLADOR PALLMANN® sobre la tintura antes de la aplicación del acabado. PALL-X CLEAR se utiliza mejor sobre tinturas blancas, grises y en colores pastel. Se recomienda PALL-X COLOR sobre los colores más oscuros.

NOTA: Utilice aplicadores separados y limpios tanto para el sellador como para aplicaciones de acabado.

Aplicadores recomendados: Barra en T, paño recortado a medida, rodillo aplicador PALLMANN®, cepillo

Acabado

Agite vigorosamente cada recipiente de PALL-X CLEAR durante un minuto, asegurándose de que todos los ingredientes estén bien mezclados. ¡NO AGREGAR AGUA AL SELLADOR! No agitar y mezclar el sellador puede resultar en rayas cuando el sellador está seco.

Aplicación con barra en T

Vierta una línea de sellador de 4 pulgadas de ancho a lo largo de la pared de partida. Utilizando un aplicador de barra en T limpio e impregnado previamente, deslice el aplicador en la dirección longitudinal de las fibras de la madera con un ligero ángulo. Mantenga el borde húmedo en el centro de la barra en T y extienda el acabado de pared a pared siguiendo la dirección longitudinal de las fibras de la madera. Al final de cada pasada, gire el aplicador hacia usted y coloque el aplicador paralelo al borde húmedo. "Borre" todos los giros y, en caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato. **NOTA:** Mueva siempre la barra en T en la dirección longitudinal de las fibras de la madera.

Aplicación con rodillo

Vierta una línea de 4 pulgadas de ancho de acabado a lo largo de la pared de partida. Utilizando un rodillo en fase acuosa PALLMANN® limpio e impregnado previamente, extienda el sellador con el aplicador hacia usted, alejándose de la pared aprox. 4 pulg. Mueva el aplicador sobre la mitad de la longitud del mismo y repita el proceso de pared a pared. Vierta una nueva línea de sellador sobre el sellador que ya está en el piso y repita el proceso. En caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato. Es importante mantener la tasa de cobertura de 450-500 pies cuadrados por galón, y no sobretrabajar el acabado cuando se lo está aplicando. No cumplir con cualquiera de estas recomendaciones podría resultar en un secado demasiado rápido del sellador, burbujas, rayas, líneas solapadas visibles o variaciones en el brillo.

Deje que el sellador se seque 1 a 2 horas antes de aplicar el acabado. Las condiciones de alta humedad y/o baja temperatura pueden prolongar el tiempo de secado, mientras que el aumento de la ventilación y el flujo de aire pueden reducir dicho tiempo. Las condiciones de aplicación recomendadas son 65-80 °F/40-60% de humedad relativa. Se recomienda ventilar bien los selladores a base de agua PALLMANN® tan pronto estén secos al tacto. Esto acelerará el tiempo de secado y curado y asegurará un rendimiento óptimo de las capas de acabado.

Abrasión entre capas

PALLMANN® PALL-X CLEAR se puede desgastar cuando está seco. Se recomienda usar una fibra marrón o un papel de lija superior a 220 granos. Si está raspando el sellador, aspire y elimine los residuos del piso antes de aplicar el acabado. Se recomienda limpiar la capa selladora con un paño sin pelusa humedecido con agua antes de aplicar la primera capa de acabado.

Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

Mantenimiento

Coloque alfombras en todas las puertas de entrada para evitar el exceso de suciedad y material abrasivo. Para limpiar los pisos, aspire o barra según sea necesario; utilice posteriormente la MOPA DE MICROFIBRA PALLMANN®. El limpiador semanal recomendado es el LIMPIADOR PARA PISOS DE MADERA DURA PALLMANN®.

Almacenamiento

Los selladores a base de agua tales como Pall-X CLEAR se pueden usar horas o días después de la apertura inicial. Los recipientes abiertos deben taparse firmemente y almacenarse en un lugar fresco hasta que vuelvan a utilizarse. **PROTEGER DE LAS HELADAS.** El sellador depositado en recipientes previamente abiertos debe colarse antes de su uso para eliminar cualquier posible coagulación del material.

Eliminación

Elimine cualquier acabado o recipiente no utilizado/no deseado de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

Uzin Utz
NORTH AMERICA

PALLMANN | Una marca del Grupo Uzin Utz
Aurora, CO 80011 EE.UU. | Teléfono: 720.374.4810
pallmann.us@uzin-utz.com | pallmann.us



PALLMANN®

wood floors. protected

Rev 01/14/19